

广西壮族自治区柳州市市场监督管理局

关于 2024 年柳州市资质认定检验检测机构监督检查情况的通报

各县（区）市场监管局，各相关检验检测机构：

为进一步强化柳州市检验检测机构监管，营造公平有序的检验检测市场环境，2024 年 7 月至 8 月，柳州市市场监督管理局组织开展了全市机动车、生态环境监测资质认定检验检测机构“双随机”监督抽查。现将检查情况通报如下：

一、基本情况

市市场监管局选派 12 名技术专家，会同各县（区）市场监管局随机选派的执法人员 32 人次，共同组成 6 个检查组，按照 2024 年度“双随机、一公开”抽查计划，通过“双随机、一公开”监管平台，从我市机动车、生态环境检验检测机构中，随机抽取 12 家机动车、4 家生态环境检验检测机构作为专项监督检查对象。从总体情况看，大部分检验检测机构能够认真执行《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等规定，落实主体责任，保持并持续改进质量管理体系，较为客观、公正地开展检验检测工作。被抽查的 16 家检验检测机构中，

8家机构存在一般性的质量管理和技术方面问题,督促自行整改;7家机构存在违反《检验检测机构监督管理办法》有关规定的情形,责令限期改正;1家机构涉嫌出具虚假检验报告,按《检验检测机构监督管理办法》有关规定移交公安部门调查。

二、检查发现的主要问题

(一) 机动车检验检测机构方面

一是部分机构管理不到位问题。质量管理体系运行存在不足,未能有效开展内部质量审核和管理评审;档案管理不到位,授权签字人工作经历无佐证材料。二是设备设施及环境条件不能持续满足相关要求。部分机构存在如试车跑道长度未达覆盖能力检测范围需要、未设置起止标志、无相关防护隔离装置,驻车坡道无相关防护隔离装置等问题。部分机构存在小型设备超期未检定或未校准。三是检验检测报告和原始记录不够规范。部分机构未严格按照标准编制检验检测报告,报告信息填写不完整,表述不规范;检验员未签字确认;原始记录填写不准确。四是检验检测行为欠规范。外检没有严格执行GB38900-2020要求进行检验。如:轻型栏板货车的车身栏板高度检测使用的是卷尺,未按照GB38900要求使用钢尺等长度测量工具;外观检查时,使用双闪警示灯替代转向灯检查。存在减少、遗漏或者变更标准等规定的应当检验检测的项目,如测量方向盘最大自由转动量时检验员没

有使用转向角测量仪。

（二）生态环境监测机构方面

一是设备设施及环境条件不能持续满足相关要求。如仪器设备管理的生化培养箱存放于固体废物实验室，存在交叉污染风险；机构臭气浓度检测间无通风设施；部分仪器设备状态未明确标识。二是检验检测报告不够规范。如生活饮用水“臭和味”检测原始记录中未按照要求标等级。

三、工作要求

（一）加强属地监管，抓好检查后处理工作

各县（区）市场监管局要高度重视，加强属地监管，做好本辖区内检验检测机构问题整改、改正的督促工作，对机构报送的相关证据材料及时进行现场审核确认，对逾期未改正或者改正后仍不符合要求的，以及涉嫌违法违规的机构，依法依规进行查处。处置工作情况小结及有关文书于10月25日前报送至市局认证科。

（二）扎实开展后续整改，落实机构主体责任

各检验检测机构要严格依法履行主体责任，加强资质认定相关法律法规、技术标准、检验检测方法以及责任风险意识的培训学习，依法依规开展检验检测活动。对检查发现的问题要举一反三，及时、认真落实整改，确保检验检测能力和条件持续符合资

质认定要求，出具检验检测数据和结果真实、客观、准确。

（三）加强沟通协调，完善联合监管机制

各县（区）市场监管部门要认真厘清本部门与检验检测行业行政主管部门的法定职责，统筹推进检验检测监管工作，加强信息沟通和工作衔接，发挥市场监管部门综合监管和行业行政主管部门行业监管相结合的优势，形成监管合力，不断提升我市检验检测监管能力。

附件：2024年检验检测机构监督检查处理建议清单

柳州市市场监督管理局

2024年9月18日

（此件公开发布；联系人及联系电话：覃波 2636955；吴孔纯 2612590，15977296760）